

Table des matières

Généralités	4
Téléchargement du fichier de mise à jour	5
Accès à BMW i Wallbox Connect	6
Accès via réseau local	6
Accès par Hotspot de la Wallbox	7
Connexion	8
Mise à jour du microprogramme	9

Mentions légales

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft

Munich, Allemagne

www.bmw.com

Traduction des instructions de mise à jour d'origine

Copyright ©2019 BMW AG Munich

Cette documentation contient des informations protégées par le droit d'auteur. Tous droits réservés, en particulier les droits de reproduction et de diffusion. Toute reproduction ou modification, copie ou diffusion par le biais de systèmes électroniques de la présente documentation sous quelque forme que ce soit (photocopie, numérisation ou autre procédé) nécessite l'accord écrit de la société Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft.

Toute infraction fera l'objet de dédommagements.

Remarques relatives à ce manuel

Ces instructions doivent être conservées pendant la durée de vie du produit.

Lisez attentivement les instructions et regardez l'appareil pour bien le connaître avant de réaliser la mise à jour. Les messages spéciaux suivants peuvent être affichés dans cette documentation ou sur l'appareil afin de prévenir d'éventuels dangers ou de fournir des informations pour expliquer ou simplifier une procédure.

Utiliser la notice d'utilisation pour l'utilisation et les explications des défauts de la Wallbox. Le manuel d'installation doit être utilisé pour le montage de la Wallbox, ainsi que pour le stockage et le transport.

Symboles utilisés

Vous trouverez à plusieurs endroits de ce manuel des remarques et des avertissements d'éventuels dangers. Voici la signification des symboles utilisés :



AVERTISSEMENT

Signifie qu'il existe un risque de mort ou de graves blessures si les mesures de prudence nécessaires ne sont pas prises. ◀



ATTENTION

Signifie qu'il existe un risque de dommages matériels ou de légères blessures si les mesures de prudence nécessaires ne sont pas prises. ◀



ATTENTION

Signifie qu'il existe un risque de dommages matériels si les mesures de prudence nécessaires ne sont pas prises. ◀



Remarque

Indique une procédure sans risque de blessure. ◀

Généralités

Ce manuel vous apporte les informations requises pour savoir comment réaliser la mise à jour du microprogramme d'une Wallbox avec le fichier de mise à jour.

Ces instructions sont applicables aux types d'appareils suivants :

- ▷ BMW i Wallbox Connect : Référence 61 90 2 420 912
- ▷ BMW i Wallbox Connect : Référence 61 90 2 420 916
- ▷ BMW i Communication Module (connecté au BMW i Wallbox Plus): Référence 61 90 2 420 908



Remarque

Veuillez tenir compte des instructions et des consignes de sécurité dans le manuel d'installation de la Wallbox.

Une mise à jour du microprogramme ne nécessite pas de nouvelle programmation de cartes RFID avec l'option RFID installée. ◀

Téléchargement du fichier de mise à jour

Le fichier de mise à jour est disponible sur la page web suivante :

<https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/wallbox-connect>

Vous trouverez également sur cette page web la dernière version des instructions d'utilisation et d'installation ainsi que d'autres informations sur la BMW i Wallbox Connect.

1. Téléchargez le fichier zip et enregistrez-le sur votre ordinateur.
2. Décompressez le fichier zip.
3. Déplacer le fichier de mise à jour (reconnaisable à son extension en **.keb**) dans le répertoire de votre choix.

Accès à BMW i Wallbox Connect


Accès via réseau local

Si votre BMW i Wallbox Connect est connectée à votre réseau local, vous pouvez y accéder depuis l'ordinateur sur lequel vous avez téléchargé le fichier de mise à jour.

1. Saisissez l'adresse IP de votre BMW i Wallbox Connect dans la barre d'adresse de votre navigateur.


Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre BMW i Wallbox Connect vous pouvez la consulter à l'endroit suivant :

- ▷ Dans les listes des appareils connectés à votre routeur. Pour en apprendre plus sur le sujet, consultez le mode d'emploi de votre routeur.
- ▷ Dans l' Appli BMW i V sur l'écran de démarrage ou dans l'onglet **Info**.
Vous trouverez de plus amples informations sur l' Appli BMW iV sur la page web suivante : <https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app>



App Version 2.2.1

[Support](#)



Accès par Hotspot de la Wallbox

Si votre BMW i Wallbox Connect n'est pas connecté à votre réseau local, vous pouvez y accéder grâce à la fonction Hotspot de la Wallbox.

Le Hotspot de la Wallbox a une portée limitée et peut ne pas être accessible depuis l'intérieur de votre domicile. Le Hotspot de la Wallbox est un réseau sans fil standard 2,4 Ghz accessible depuis n'importe quel ordinateur dans le commerce.

Avec les paramètres par défaut, le SSID du Hotspot de la Wallbox, c'est-à-dire le nom du réseau, correspond au numéro de série de la Wallbox.



Remarque

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le Hotspot de la Wallbox dans le mode d'emploi du BMW i Wallbox Connect ◀

1. Saisissez **http://11.0.0.1** dans la barre d'adresse de votre navigateur.



Remarque

L'adresse IP **http://11.0.0.1** est seulement valable pour la **version 1.1.8**.

Si vous avez mis à jour le logiciel de votre appareil, utilisez **http://192.168.2.1** ◀

Connexion

Une fois l'adresse IP saisie, une fenêtre apparaît pour se connecter à BMW i Wallbox Connect.



1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Login

Username:

Password:

Login

[Forgot your password?](#)

Wallbox Configuration Information	
Ethernet MAC:	00:60:B5:01:02:03
WLAN MAC:	00:01:02:03:04:05
WLAN AP IP-Address:	192.168.1.1
Default SSID:	16716845
Default WLAN password:	y(qwast9-5xt
WebUI default username:	admin
WebUI default password:	16716845
Password Recovery:	x!@Cy7jeQb65LD8New5wtCU7toCU-3
RFID-1 N:01020304	RFID-2 R:01020304
RFID-3 G:01020304	RFID-4 B:01020304

Les identifiants par défaut sont accessibles sur l'étiquette de configuration fournie avec l'appareil.



Remarque

En cas de problème de connexion, redémarrez l'appareil et réessayez. ◀

Mise à jour du microprogramme

System > Software Update

Overview

Type	Serial	IP Address	MAC Address	State
WALLBOX	17177487	LAN: 192.168.12.100 WLAN: WIP: N/A	LAN: 00.80.B5.35.AF.E0 WLAN: WIP: N/A	Suspended

Software Update

Release Version: 1.1.8

Component	Version
PDC	3.08.7
CPM	4.11.8
KEEP	5.0.0
OS	1.1.0
WEBUI	1.1.1

Install keb file:

Software Update

Release Version: 1.1.8

Component	Version
PDC	3.08.7
CPM	4.11.8
KEEP	5.0.0
OS	1.1.0
WEBUI	1.1.1

Install keb file:

1. Sélectionnez dans le menu principal **System** et **Software Update**.

2. Cliquez sur **Choose a file**.

3. Sélectionnez le fichier avec l'extension **.keb**.

4. Cliquez sur **Upload and Install**.

5. Confirmez l'installation de la mise à jour en cliquant sur **OK**.

Software Update

Release Version: 1.1.8

Component	Version
PDC	3.08.7
CPM	4.11.8
KEEP	5.0.0
OS	1.1.0
WEBUI	1.1.1

Install keb file:

Uploading ... 2%

Le fichier est envoyé par le réseau vers votre BMW i Wallbox .



Remarque

Ne coupez pas la connexion entre votre appareil et le réseau ou le navigateur pour ne pas perturber ou interrompre le processus de mise à jour. ◀

✓ Une fois le fichier envoyé, la mise à jour commence automatiquement.

- Déconnectez votre appareil du réseau et fermez le navigateur.
- Attendez que la procédure d'envoi du fichier se termine correctement et vérifiez le fonctionnement de BMW i Wallbox Connect.

Installing update, please wait a few minutes ... (1253 sec.)



Setup is preparing the update files. Please wait ...

Please do not unplug the power or reset/restart until the update is finished.

La durée de la mise à jour peut dépasser une heure en fonction de sa taille et de son contenu.



Remarque

Vérifiez les points suivants pendant la mise à jour :

- ▷ Le module de communication peut redémarrer plusieurs fois pendant la mise à jour. Ce redémarrage peut par exemple être visible sur le symbole de connexion à l'avant du boîtier.
- ▷ Il n'est pas possible de charger le véhicule pendant la mise à jour.
- ▷ Pendant la mise à jour, le voyant d'état clignote en **orange**.
- ▷ Le voyant d'état peut également brièvement se comporter de manière différente, par exemple en clignotant en **bleu/rouge**. ⚡

Software Update

Update check requires the transmission of your IP-address to an external server.

[Check for updates](#)

Release Version: 1.4.2

Component	Version
PDC	3.9.17
CPM	4.14.1
KEEP	5.1.0
OS	1.6.1
WEBUI	1.6.1

[Choose a file...](#) [Upload & Install](#)

Une fois le processus de mise à jour terminé avec succès, votre BMW i Wallbox affiche la nouvelle version de logiciel.

Il est possible de vérifier si de nouvelles mises à jour sont disponibles en cliquant sur **Check for Updates** depuis BMW i Wallbox Connect lorsque celle-ci est connectée à Internet.